



این شابلون ها جهت سهولت اجرا سنج فرش
نمودن و محوطه سازی می باشد.

شرح

- دارای ضریب تکرار بسیار بالا می باشد و در صورت نگهداری مناسب می تواند به عنوان ابزار کار دائمی برای مجریان محترم باشد.
- در برابر ضربه و عوامل فیزیکی مقاومت بسیار بالایی دارد و به راحتی دچار شکستگی و ترک خوردگی نمی شود.
- به دلیل استفاده از مواد ABS در تولید این محصول ، مقاومت سایشی خوبی در برابر ملات و بتون خواهد داشت.
- عدم چسبندگی ملات و بتون به قالب در هنگام ملات ریزی یا برداشتن قالب
- عدم شکستگی و یا لب پریدگی شابلون HEXARC X4040 در هنگام ملات ریزی و یا قالب برداری
- امکان استفاده از رنگ های مختلف در هر یک از سلول های قالب HEXARC X4040
- سهولت شستشو توسط آب و فرچه و عدم نیاز به هرگونه شوینده اسیدی خاص
- عدم نیاز به زیر سازی و تسطیح سطح قبل از سنجفرش کردن سطوح به کمک قالب سنجفرش HEXARC X4040
- امکان ایجاد پوشش سیمانی و پیاده رو در سطوح ناهموار و شبیه دار توسط شابلون سنجفرش بتنی
- امکان استفاده از چند مدل قالب جهت کفسازی یک فضا
- جهت افزایش زیبایی
- امکان کاشتن سبزه و چمن و یا ریختن سنجگریزه در فضای خالی بین دو سلول جهت افزایش زیبایی

نحوه سنج فرش کردن

یکی از مهم ترین اصول اولیه برای سنجفرش کردن محیط به کمک قالب ، شرایط فیزیکی ویژه ملات سیمانی مناسب برای ریختن در قالب ها می باشد . در نظر داشته باشید که عیار ملات مصرفی نباید از ۳۰۰ کمتر باشد و پیشنهاد می شود عیار ۳۵۰ برای ساخت ملات سنجفرش بتنی در نظر گرفته شود. نکته حائز اهمیت دیگر استفاده از ملات یا بتون با اسلامپ ۴ تا ۶ برای سنجفرش کردن محوطه به کمک شابلون سنجفرش می باشد . در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از بتون با اسلامپ و روانی بالا ، سیکل کاری و زمان قالب برداری افزایش خواهد یافت.

خصوصیات ویژه

- قالب سنجفرش مدل HEXARC X4040 از پلیمر مقاوم و فشرده ABS تولید شده است و مقاومت بسیار بالایی در شرایط جوی مختلف دارد.

این شابلون ها جهت سهولت اجرا سنگ فرش نمودن و محوطه سازی می باشد.

تعداد قالب سنگفرش

بر اساس وسعت محل کفسازی و زمان در دسترس می توان تعداد قالب کمتر یا بیشتری برای کفسازی محیط به روش کفسازی سنگفرش بتنی استفاده نمود . هرچه تعداد قالب ها بیشتر باشد بالطبع سرعت اجرا افزایش خواهد یافت و امکان اختصاص زمان بیشتر برای گیرش اولیه ملات در دسترس خواهد بود . پیشنهاد می شود حداقل ۲ عدد شابلون سنگفرش برای کفسازی استفاده شود و این امر در محیط های بزرگ می تواند به ۱۰ عدد یا بیشتر افزایش یابد.



- پیشنهاد می شود که قالب ها را قبل از چیدمان و ملات ریزی توسط روغن و یا گازوئیل چرب نمائید.
- با توجه به تعداد قالب مدل CRAXEH X4040 در دسترس ، قالب های سنگفرش را کنار هم بچینید. کف قالب ها را توسط آب شیرین اشباع نمائید تا مانع جذب آب مخلوط بتنی قبل از رسیدن به گیرش اولیه شود.
- ملات را با ماله درون سلول های شابلون بربیزید و همسطح نمائید.
- در صورتی که در نظر دارید که از چند رنگ درون سلول ها استفاده کنید، می توانید با کمک ماله های کوچک تر عمل ملات ریزی درون قالب را انجام دهید تا دقیق کار بیشتر شود.
- پس از پر شدن کل سلول های قالب چند ضربه ملایم با کف دست یا کف ماله به سطح بزنید تا به اصطلاح وبره شده و متراکم تر شود.
- لازم است که با توجه به شرایط آب و هوایی حدود ۲ الی ۳ ساعت ملات درون قالب بماند تا به گیرش اولیه برسد.
- توجه شود که هنگام برداشتن قالب ها ، شابلون بصورت عمودی خارج شود تا آسیبی به بتون منقش ایجاد شده وارد نکند و باعث لب پریدگی آن نشود.
- پس از قالب برداری لازم است حداقل تا ۳ روز سطح توسط آب پاشی کیورینگ شود.
- با توجه به دمای محیط و طرح اختلاط بتون مصرفی ، ۴۲ الی ۸۴ ساعت پس از قالب برداری می توانید روی سطح راه بروید و پس از ۷ روز سطح آماده بهره برداری و تحمل بارهای سنگین مانند تردد خودرو می باشد.
- پس از اتمام کار قالب ها را توسط آب و برس بشوئید و در محل مناسب نگهداری نمائید.