



چسب بلوک سیمانی و هبلکس

Cement block glue and Heblex

AD860

ملات آماده جهت چسباندن انواع بلوک سیمانی سبک و سنگین

شرح

چسب بلوک، بر پایه سیمان و پودرهای معدنی، رزین های پودری و افزودنی های مخصوص، به جهت افزایش مقاومت چسبندگی بلوک های بتنی هوادار، افزایش تراز بودن دیوار، افزایش سرعت کار، کاهش وزن سازه و ملات مورد نیاز برای بلوک چینی تا ۵۷٪، احتیاس آب در ملات، کاهش ضخامت مورد نیاز ملات، فشردگی سازه، کاربرد آسان و کاهش مصرف آب، فرموله و تولید شده است. این محصول برای چسباندن بلوک های CAA بلوک های سیمانی سبک و سنگین، سفالی، آجری و ... مناسب می باشد.

خواص و اثرات

- جلوگیری از هدر رفتن دما از محل ملات ماسه و سیمان
- افزایش سرعت نصب قطعات
- قدرت چسبندگی بسیار بالاتر نسبت به ملات های معمولی
- اجرای با ضخامت کم جهت چسباندن
- ملات آماده کم مصرف بدون نیاز به افزودن هر گونه ماده اضافی

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

ویژگی	عنوان
پودر	حالت
سفید - خاکستری	رنگ
gr/cm ³ 1/7	وزن مخلوص
۲۰ دقیقه	ژل تایم
حداکثر ۶۰ دقیقه	زمان کارپذیری
ندارد	یون کلر

میزان مصرف

اندازه ی مورد نیاز چسب هبلکس برای یک پروژه در کاربرد اول به مترآژ و سپس به ضخامت بلوک های هبلکس بستگی دارد. به طور کلی برای هر متر مربع حداقل ۱/۵ و حداکثر ۴ کیلو پودر چسب مصرف میشود. اما با توجه به نوع سازه، نوع بلوک ها و آب و هوای محل ساخت و ساز، این مقدار متغیر می باشد.

روش مصرف

- هر کیسه ۲۰ کیلویی چسب بلوک باید با ۵ الی ۶ لیتر آب توسط همزن برقی مخلوط گردد.
- پودر را به آرامی به آب اضافه کنید و مخلوط کنید تا ملاتی یکنواخت و همگن حاصل شود.
- مدت ۵ دقیقه به ملات استراحت بدهید و پس از کمی اختلاط، آماده استفاده می باشد.
- با استفاده از مال، چسب را روی سطح مورد نظر اعمال نمایید و حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه بلوک ها را نصب نمایید.

موارد کاربرد

- استفاده در بلوک چینی های ساختمانی
- چسباندن بوک های هبلکس و سبک
- مناسب برای بلوک های هوادار
- مناسب برای چسباندن قطعات سیمان روی هم

ایمنی

- در صورت برخورد این محصول با چشم، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمایید.
- موقع اجرای از عینک محافظ استفاده نمایید.
- در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.

نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

کیسه ۲۰ کیلویی

